



Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ «31» августа 2021 г.  
учётный № проверки 67210061000200608099



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление МЧС России по Смоленской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Вяземского, Темкинского и Угранского районов**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**215110, Россия, Смоленская область, г. Вязьма, пер. Страховой, д. 2**

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 3/61**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Смоленскому областному государственному бюджетному профессиональному образовательному учреждению «Вяземский железнодорожный техникум», (далее – СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум»)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Вяземского, Темкинского и Угранского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области от «31» августа 2021 года № 61, в период с 14 ч. 00 мин. «14» сентября 2021г. по 16 ч. 00 мин. «14» сентября 2021 г.

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» Степаненков Илья Александрович

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	в здании общежития, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КСПВ	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022	
2.	в здании бытового корпуса, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КСПВ	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022	

3.	в здании универсального корпуса, расположенного по адресу: Смоленская область, г. Вязьма, ул. Плотникова, д. 11, при прокладке линий связи систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре использованы кабели типа КСПВ	таблица 2 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	01.08.2022	
4.	на втором этаже здания учебного корпуса сняты предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;	п. 16 пп. д Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2022	
5.	не обеспечено своевременное обслуживание наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории организации, не организовано проведение проверок в части водоотдачи с внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ № 1479 от 16 сентября 2020 года № 1479	01.08.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор СОГБПОУ «Вяземский железнодорожный техникум» Степаненков И.А.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



---

(подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР Вяземского Темкинского и Угранского районов УНД и ПР Главного управления МЧС России по Смоленской области

младший лейтенант внутренней службы

Семёнова Ю.О.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



---

(подпись)